


分解整備

プロの技術で快適安全!!




ストーブ



エアコン

こんな症状はありませんか？

- 点火が少し遅くなった気がする。
- 炎が不安定で円筒ガラスがススで曇るようになった。
- 音が気になるようになった。
- 床暖房が以前より温まりにくい。
- ボイラーの煙突周りにススがある。
- ボイラーのお湯がいつもの温度設定で温かく感じなくなった。
- エアコンから出る風が臭うようになった。
- エアコンの使用頻度は変わっていないのに電気代が高くなった。



ボイラー



夏季限定!! 5月～9月までの早期割引料金です!!

種類		予約金額	通常料金
ポータルストーブ	小型の反射式や対流式	4,800円～	5,500円
ファンヒーター	持ち運びできるタイプ	8,500円～	10,000円
FFストーブ(小型)	温風式や輻射式	13,600円～	16,000円
FFストーブ(大型)	事務所・業務用など	20,400円～	24,000円
FF床暖ストーブ	ソフトパネル接続など	17,800円～	21,000円
床暖循環液交換	分解掃除時の交換で	5,000円～	6,000円
ツインヒーター	燃焼バーナーが2個	31,000円～	36,000円
石油給湯ボイラー	現地で整備します	9,500円～	11,000円
エアコンクリーニング	お掃除ロボット機能付きを除く	2台目以降 ※7月末まで 10,000円	13,000円

※表示料金は消費税込みの価格です。 ※部品交換が必要な場合、部品代は別途加算されます。 ※貸出用ストーブあります。(台数に限り有り)
※その他の機種もお気軽にお問い合わせください。



ASTA Energy
アスタ エナジー

株式会社 橋本油店

石油・LPガス・アスタでんきのお問い合わせ



0178-22-4944